

Ficha Técnica y de Aplicación

Sección 1. Identificación del Producto

Nombre Comercial: UREA

Descripción: Uso industrial en general

Sección 2. Componentes

UREA

Sección 3. Datos Fisicoquímicos

Estado físico: Gránulos o cristales

Color: Blanco a ligeramente amarillento

Concentración de urea 98,0 % Mínimo

Nitrógeno total 46,0 % Mínimo

Humedad 0,5 % Máximo

Sección 4. Aplicación.

La urea se utiliza en muchas industrias tales como la automotriz, fabricación de resinas, tintas, textiles, productos farmacéuticos, alimentos para animales, cosméticos, papel y agro entre otros.

Sección 5. Precauciones.

Para su uso y manipulación usar antiparras o protector facial, guantes de goma o PVC. Si bien no es un material peligroso se sugiere utilizar todos los elementos de protección suficientes.

Sección 6. Almacenamiento.

Almacenar en sus envases originales al abrigo de la luz y en ambiente fresco y ventilado.

Importante.

La información aquí detallada se ha realizado en forma fehaciente, pero la responsabilidad sobre el manejo de esta es exclusiva de los usuarios del producto, como así también el uso del mismo. Prober se reserva el derecho de alterar o eliminar cualquier información.